

### AG1007A角向磨光机爆炸图清单

序号	元件品号	品名	单位	用量
1	7400194	定子AG1157 (230V)	个	1
2	5205067	挡风圈AG1157	只	1
3	5601002	轴承衬套02-115A( 22× 19×8)	只	1
4	6900091	滚动轴承607-2RS	个	1
5	6400040	防尘垫片AG1157	只	2
6	7401194	转子AG1157 (230V)	个	1
7	5205068	导风圈AG1157	只	1
8	5603010	O型圈26×2	只	1
9	6900133	滚动轴承629-2RS	个	1
10	6101080	小锥齿轮AG1157	只	1
11	6721003	六角螺母(镀锌)M6	颗	1
12	5212102	销按钮AG100 (黑4981012)	只	1
13	6310103	按钮销弹簧AG1157	只	1
14	6703032	十字槽盘头自攻螺钉(黑锌)ST4.2×22	颗	4
15	5603083	O型圈4×1	只	1
16	6307033	按钮销AG1157	只	1
17	6600218	头壳AG1157 (7608/4994001)	只	1
18	6900069	滚动轴承696-2Z	个	1
19	6742008	轴用钢丝挡圈12	个	1
20	6100080	大锥齿轮AG1157	只	1
21	6740005	孔用弹性挡圈26	个	1
22	5603015	O型圈40×1	只	1
23	6730012	小垫圈4(发黑)	个	4
25	6735001	标准型弹簧垫圈4(发黑)	个	4
26	6704040	十字槽盘头螺钉(发黑)M4×14	颗	4
27	6400022	防尘盖AG100	只	1
28	6205109	砂轮轴AG1007	根	1
29	6704019	十字槽盘头螺钉(发黑)M5×14	颗	1
30	6303082	防护罩AG100(黑色亚光4994004)	只	1
31	6305011	内压板01-100B 006	块	1
32	6305034	外压板01-100B 005	块	1
33	6703013	十字槽盘头自攻螺钉(发黑)ST4.2×70	颗	2
34	5300049	塑料端盖AG1007 (黑4981012)	只	1
34	7107086	刷握AG1157	只	2
35	7102060	电刷AG1157(IM839/摩根)	付	1
36	7603002	开关05-115A(仿马夸特)	个	1
37	5203008	电缆压板02-110	只	1
38	6703030	十字槽盘头自攻螺钉(黑锌)ST4.2×16	颗	3
39	8201007	电容(0.22UF/65×65)	只	1
40	5610015	电缆护套07-100A	只	1
41	7300001	中式两脚扁插塑胶线227IEC53(RVV)2×0.75×2.2M	根	1
42	5213029	开关推钮AG1157	只	1
43	5100339	机壳AG1157 (4931010)	只	1
44	6310090	拉杆弹簧TC1253( 0.5)	只	1
45	5206027	开关拉杆AG1157	只	1
46	5100340	后罩AG1157 (黑色4981012)	只	1
47	6703089	十字槽盘头自攻螺钉(发黑)ST2.9×8	颗	2
48	6312020	盘簧AG1157	只	2
49	5602046	橡胶防震柱AG100( 4×8)	只	1
50	9006210	参数标贴	张	1
51	9005037	TIELANG商标	张	1